




Outil de blocage de volant moteur Rover

Designed specifically to fit 1.8 K1 petrol engines found in the Rover 75 from 1999 to 2005. Allows the user to lock the engine flywheel to remove the crankshaft front pulley bolts etc. Use in accordance with OEM instructions.



Additional Information

- Convient pour Rover 75
- Attention cet outil ne convient pas pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesse PG 2. Il ne fonctionne que pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesse PG1
- Code constructeur 12-170 - 110 mm au centre
- Moteur 1.8L - Code moteur K16 et K18 (90-06)
- Fabriqué à Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/4522>



