

Kit de remise en état des filets de boulon de fixation de

Pour réparer les filetages endommagés des goujons de roue en utilisant une action inverse afin d'assurer l'alignement du filetage.



Additional Information

- Pour réparer les filetages endommagés des goujons de roue.
- Plage de tailles : M12 x 1,25 (matrice de rechange - référence 0052), M12 x 1,5 (matrice de rechange - référence 0053), M14 x 1,5 (matrice de rechange - référence 0054).
- Joints toriques de rechange disponibles (paquets de 10), voir la référence Laser 2560.
- Assure l'alignement du fil existant.
- Le kit HGV est disponible avec les matrices M18, M20, M22 et 7/8" - voir la référence Laser 5924

<http://lasertools.co.uk/product/5216>

Video available: <https://youtu.be/ZQVCWowvEs0>

