

Blokada kola zamachowego - Hyundai/Kia

Część gamy narzędzi Laser do rozrządu silnika VW i Porsche z silnikami 6 i 8-cylindrowymi.



Additional Information

- Zastosowanie: Hyundai od 2007 do 2018 łącznie z Accent, Elantra, i10, i20, i30, i40, ix20, ix35, Santa Fe, Tiburon, Tuscon, Veloster
- Zastosowanie Kia od 2007: Carens, Ceed, Optima, Picanto, Pro-Cee'd, Rio, Sedona, Sorento, Soul, Sportage, Venga
- Do silników o kodach: 1.0 G3LA, GELC 1.2, G4LA 1.4, G4LC, G4FA 1.6, G4FC, G4FD, G4FJ 2.0 G4KD, G4KF, G4NC, G4NA, G4ND, G4NE 2.4, G4KE, G4KJ 2.7 G6BA
- Zamiennik OEM 09231-2B100
- Do regeneracji łańcucha i silnika użyj narzędzia Laser nr 5026 - separator przegubu - gdzie indziej było miski

<http://lasertools.co.uk/product/7348>

